



# 在车间为MEWP安全 地服务和维修 开工前交流

## 为什么我有风险？

移动、测试、维护或修理 MEWP 会使车间员工面临危险和风险，这些危险和风险因 MEWP 的类型不同和正在执行的服务或维修的类型而异。未能正确识别这些危险并消除或管理这些风险或未能遵守工作或服务指南，可能会导致财产损失、伤害、健康受损或死亡。

任何车间环境中的良好工作实践都很重要，因为它们有助于日常安全地执行任务，更重要的是降低给人员、设备、材料和环境带来的风险。

## 在开始工作之前我应该做哪些准备？

由于它们的业务性质，每个车间都是不同的。你应该：

- 识别并消除任何危险；
- 对所有一般性的工作（接收、运输、交货前检查、小修等）进行一般风险评估；
- 对所有主要维修进行针对于此项工作的风险评估，因为每项工作的风险会有所不同。

## 我应该怎么办？

阅读并审查您的风险评估，以了解与任务相关的有效性和相关性。

- 注意与任务相关的危险（工作区附近的机器移动、油或其他化学品泄漏、绊倒危险）。
- 遵循您公司的特定政策，例如限速、个人防护装备 (PPE) 和单独工作。
- 遵循被认可的程序（方法说明、工作指南、制造商服务建议）。为该任务选择正确的工具。
- 对用于该项任务的所有机器和设备有能力操作并获得授权。

## 谁需要了解？

这份开工前交流适用于在车间参与移动式升降工作平台 (MEWP) 工作的所有个人，包括：

- 车间经理
- 车间总管
- 车间里 MEWP 的维修人员

- 请勿在 MEWP 任何没有支撑的部位下工作——始终根据需要/必要使用维护支柱和轴架。
- 保持工作区域干净整洁。
- 负责任地丢弃废料和液体。
- 向您的主管/经理报告任何损坏、缺陷、事故或险情。

## 切记

- 执行您自己的基于任务所做的风险评估。
- 报告问题或潜在问题。
- 如有疑问，请勿将自己置于危险之中。停下来问。
- 切记不要第一次独自做某件事。

永远不要冒不必要的  
的风险。如果你认为  
“就这一次就好了”——那就别  
做！



## 有用的参考资料

- IPAF操作员安全指南
- 工作场所风险评估和高空作业平台设备选择最佳实践声明(可于下列网址获取[www.ipaf.org/resources](http://www.ipaf.org/resources))
- 制造商操作手册(可于下列网址获取[www.ipaf.org/manufacturers](http://www.ipaf.org/manufacturers))
- 安迪海报，在车间注意安全(可于下列网址获取[www.ipaf.org/andyaccess](http://www.ipaf.org/andyaccess))