

Technische voorlichting

Technische voorlichtingsnotitie
E1/08/09 betreffende:

Richtlijnen voor het gebruik van hoogwerkers op beurzen en tentoonstellingen

Beurzen en tentoonstellingen zijn uitgelezen evenementen om de voordelen van hoogwerkers onder de aandacht te brengen. Echter, deze evenementen worden regelmatig bezocht door veiligheidsinstanties, journalisten en waarnemers uit de marktsector. Zij letten er vooral op, of machines op de juiste wijze worden



gebruikt. IPAF raadt u dan ook aan om deze brochure ter hand te stellen aan al uw medewerkers die betrokken zijn bij uw activiteiten op beurzen; zie deze brochure als geheugensteuntje om fouten, voor, na en tijdens beurzen en tentoonstellingen, te voorkomen.

- Zorg ervoor dat u tijdens het verrijden en opstellen van de machines, speciaal in drukke verkeerszones, het rij- en werkgebied afzet met veiligheidspilonnen. Controleer, voor u de machines opstelt, de ondergrond op zwakke plekken zoals leidingen, mangaten, rioleringen, etc.
- Zorg ervoor dat de gieken van de hoogwerkers 's-avonds ingeschoven en/of ingevouwen zijn. Controleer de machines de volgende morgen op horizontaal stelling alvorens de gieken weer uit te schuiven.
- Gebruik anemometers om er zeker van te zijn dat de hoogwerkers niet worden gebruikt bij ongunstige windkrachten.
- Gebruik altijd goede stempelplaten onder de stempelvoeten en plaats de stempelvoet altijd in het midden van de stempelplaat.
- Zorg ervoor dat iedereen die een hoogwerker met telescoop- en/of kniktelecoopgiek bedient altijd een volledig lichaamsharnas draagt met een zo kort mogelijk instelbaar koord. Zie de IPAF publicatie H1/05/06 op www.ipaf.org/nl

- Alle bedieners dienen een bewijs van opleiding te kunnen overleggen.
- Laat nooit meer personen in het werkplatform toe als voorgeschreven door de fabrikant. Neem geen kinderen mee naar hoogte.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van hoogwerkers tijdens de beurs. Let tijdens het verplaatsen permanent op uw omgeving en zorg ervoor dat er altijd iemand bij u in de buurt is om het gebied vrij te houden.



Deze richtlijnen zijn niet volledig of onuitputtelijk.
Neem voor nadere informatie en advies contact op met IPAF.



**De wereldwijde autoriteit in
hoogwerker toegangstechniek**

www.ipaf.org/nl

Head Office:

IPAF Ltd, Moss End Business Village, Crooklands, Cumbria LA7 7NU, UK.

Tel: +44 (0)15395 66700 Fax: +44 (0)15395 66084

info@ipaf.org www.ipaf.org

IPAF-Benelux:

39 Seringenstraat, NL-3295 RN 's-Gravendeel, Netherlands

Tel: +31 (0)6 30 421042 Fax: +31 (0)84 710 0518

benelux@ipaf.org www.ipaf.org/nl