

# SERVIÇO SEGURO DE OFICINA E REPARO DE PEMT/PTAs DIÁLOGO DE SEGURANÇA

## POR QUE ESTOU EM RISCO?

A movimentação, teste, manutenção ou reparo de PEMT/PTAs expõe os funcionários da oficina a perigos e riscos que variam de acordo com o tipo de PEMT/PTA e o tipo de serviço ou reparo que está sendo executado. A falha em identificar de forma adequada esses perigos e em eliminar ou gerenciar esses riscos, ou falha em seguir as instruções de trabalho ou manutenção pode resultar em danos à propriedade, ferimentos, problemas de saúde ou morte.

Boas práticas de trabalho em qualquer ambiente de oficina são importantes, pois contribuem para o desempenho diário seguro das tarefas, com foco na redução de riscos ao pessoal, equipamentos, materiais e meio ambiente.

## O QUE EU DEVO ARRUMAR ANTES DE COMEÇAR A TRABALHAR?

Devido à sua natureza, cada oficina é diferente. Você deve:

- identificar e remover quaisquer perigos;
- ter uma avaliação de risco geral implementada para todo o trabalho geral (recebimento, transporte, inspeções antes da entrega, pequenos reparos, etc);
- realizar uma avaliação de risco específica do trabalho para todos os grandes reparos, pois os riscos variam para cada trabalho.

## O QUE DEVO FAZER?

Leia e analise suas avaliações de risco quanto à validade e relevância para a tarefa.

- Esteja ciente dos riscos associados à tarefa (movimento da máquina perto da área de trabalho, derramamento de óleo ou outros produtos químicos, riscos de tropeçar).

## QUEM NECESSITA SABER DISTO?

Este Diálogo de Segurança se aplica a todos os indivíduos envolvidos com uma Plataforma Elevatória de Trabalho/Plataforma de Trabalho Aéreo (PEMT/PTA) em um ambiente de oficina, incluindo:

- O gerente da oficina
- O supervisor da oficina
- O pessoal de reparo da oficina das PEMT/PTAs

- Siga as políticas específicas da sua empresa, por exemplo, limites de velocidade, Equipamento de Proteção Individual (EPI) e trabalho solitário.
- Siga os procedimentos aprovados (declarações de método, instruções de trabalho, recomendações de serviço do fabricante).
- Selecione as ferramentas certas para a tarefa.
- Seja competente e tenha autorização para todas as máquinas e equipamentos usados para a tarefa.
- Não trabalhe sob qualquer parte não apoiada de uma PEMT/PTA - sempre use escoras de manutenção e suportes de eixo conforme exigido/necessário.
- Mantenha a área de trabalho limpa e arrumada.
- Descarte resíduos e fluidos de maneira responsável.
- Notifique qualquer dano, defeito, incidente ou quase acidente ao seu supervisor/gerente.

## LEMBRE-SE

- Realize sua própria avaliação de risco baseada em tarefas.
- Notifique problemas ou possíveis problemas.
- Em caso de dúvida, não se arrisque. Pare e pergunte.
- Nunca faça algo pela primeira vez sozinho.

**Nunca corra riscos desnecessários. Se você pensar “tudo bem, é só desta vez” - então simplesmente não faça!**



## REFERÊNCIAS ÚTEIS

- Guia de Segurança de Operadores da IPAF
- Declaração de melhores práticas para a avaliação de riscos no local de trabalho e seleção de equipamentos de plataformas elevatórias móveis de trabalho/plataformas de trabalho aéreo (disponível em [www.ipaf.org/resources](http://www.ipaf.org/resources))
- Manual de Operadores do Fabricante (disponível em [www.ipaf.org/pt/fabricantes](http://www.ipaf.org/pt/fabricantes))
- Cartaz do Andy Access Esteja seguro na oficina (disponível em [www.ipaf.org/andyaccess](http://www.ipaf.org/andyaccess))