

ATENÇÃO AO BÁSICO PARA CONTINUAR EM SEGURANÇA



www.ipaf.org/seguranca

As Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho (PEMT) /Plataformas de Trabalho Aéreo (PTA) são concebidas para fornecer acesso seguro para trabalhar temporariamente em altura - mas são apenas uma opção segura se o trabalho for planejado e gerido de forma adequada. Os acidentes podem ser evitados através de uma planificação adequada, avaliação de riscos, a gestão e a supervisão dos trabalhos em altura, incluindo a operação realizada por operadores formados/ treinados e familiarizados.

A campanha “Retorno ao básico” da IPAF identifica seis potenciais perigos reconhecidos que devem ser considerados para evitar acidentes. Estes perigos podem ser evitados se os utilizadores e operadores seguirem as práticas de utilização segura essenciais.

Avaliar as condições do solo

Verifique sempre as condições do solo como parte de sua avaliação do local para garantir a seleção correta da PEMT/PTA, identificar os potenciais riscos, desenvolver medidas de controle e fornecer ao operador avisos e instruções antes de usar a máquina.

Evitar o perigo de esmagamento

É essencial que os utilizadores e operadores identifiquem os obstáculos que podem representar perigo de esmagamento em qualquer direção do movimento com a plataforma de trabalho. Siga as diretrizes das melhores práticas para evitar lesões por aprisionamento ou esmagamento numa PEMT/PTA disponíveis no site da IPAF www.ipaf.org/safe.

Impedir o uso não autorizado

Considere a utilização de uma máquina capaz de ler um cartão Smart PAL para que somente os operadores formados/ treinados possam ativar as máquinas. Depois do uso deixe sempre a máquina num local seguro e remova a chave.



Avaliar os riscos




É da responsabilidade do utilizador garantir que a avaliação de riscos adequada é realizada por uma pessoa competente antes do início do trabalho. Assim como, antes de iniciar o trabalho o utilizador deve fazer as verificações de pré-utilização da PEMT/PTA, os operadores também devem realizar uma inspeção no local de trabalho para identificar quaisquer riscos antes de iniciar o mesmo.

Evitar eletrocussão

Continue em segurança e mantenha qualquer parte da PEMT/PTA longe de linhas elétricas/condutores elétricos. A eletrocussão pode ser prevenida através da planificação adequada, avaliação de riscos, gestão do local e observação contínua pelo operador dos potenciais perigos elétricos.

Verifique antes de usar

Certifique-se de que os operadores realizam as verificações da PEMT/PTA e que testes visuais e de funcionamento são realizados antes de cada utilização. Realize verificações diárias das PEMT/PTA e garanta que todos os problemas são identificados e solucionados antes da operação.



TE-374-0617-1-pt

Para obter mais informações e instruções de segurança por favor visite: www.ipaf.org/seguranca ou entre em contato através do e-mail info@ipaf.org



Recursos:

www.ipaf.org/andyaccess
www.ipaf.org/pt/supervisores
www.ipaf.org/pt
www.ipaf.org/recomendacoes