SERVICIO SEGURO IN SITU DE LAS PEMP/PTA CHARLA DE SEGURIDAD

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MANTENIMIENTO SEGURO IN SITU DE LAS PEMP/PTA?

El mantenimiento en el lugar de trabajo de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP/PTA) a menudo conlleva mayores riesgos que el servicio en el taller. Los riesgos pueden aumentar por:

- → Condiciones climáticas adversas:
- → Ubicación remota o de difícil acceso;
- → Trabajo en solitario;
- Posición de la máquina/configuración/tipo de PEMP/PTA.

¿CUÁLES SON LAS MÁQUINAS AFECTADAS?

Todos los tipos de PEMP/PTA pueden repararse o inspeccionarse *in situ*.

¿QUÉ DEBO HACER YO?

Para todas las tareas de mantenimiento e inspección, deberá:

- → estar capacitado y autorizado, estar familiarizado y tener experiencia en la PEMP/PTA.
- → confirmar el contacto relevante del lugar de trabajo.
- llevar a cabo una evaluación de riesgos local específica del trabajo antes de comenzar y durante la tarea.
- → tener un «procedimiento de trabajo en solitario» en su lugar de trabajo si trabaja solo.

¿DEBO USAR ALGÚN EPP ESPECÍFICO?

- → Como mínimo, debe usar el equipo de protección personal (PPE) exigido por su empleador y el lugar de trabajo, incluido el equipo de protección personal contra caídas (PFPE).
- → Use protección para los ojos y guantes de goma cuando revise la fuente de alimentación (eléctrica o diésel/gas).

¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADA?

Esta Charla de Seguridad está destinada a:

- → Supervisor del técnico de mantenimiento del servicio externo
- → Usuario (que sabe utilizar la PEMP/PTA in situ)
- → Jefe de obra y supervisores
- → Técnico de mantenimiento

¿CÓMO LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO IN SITU?

- → Eliminando peligros o minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos.
- → Creando una zona de exclusión alrededor de la máguina antes de comenzar a trabajar.
- → Eliminando de forma segura cualquier derrame de líquido (aceite, combustible, líquido de la batería) tan pronto como se produzca para evitar resbalones o quemaduras.
- Si trabaja con sistemas eléctricos, desconéctelos de la red eléctrica o de las baterías hasta que sea necesario para la prueba.
- → Asegurándose de que el trabajo se realiza de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- → Utilizando siempre puntales de mantenimiento (apoyo de cilindro, soportes de eje, etc.) según sea necesario.
- Cualquier acceso en altura o dentro de la máquina (especialmente torreta, tijeras interiores, etc.) requerirá una evaluación de riesgos adicional.

No se ponga en peligro a conciencia

RECUERDE

- Evalúe adecuadamente el riesgo de la situación. Revise la evaluación de riesgos a medida que cambia el trabajo.
- → Tenga en cuenta que el acceso a ciertas áreas de una PEMP/PTA que necesitan atención especial conlleva peligros adicionales (p. ej., torretas de brazo o tijeras).
- → Consulte el manual de servicio del fabricante.
- → Detenga el trabajo y solicite ayuda si no está seguro de cómo proceder.

REFERENCIAS ÚTILES

- → Guía técnica de IPAF Familiarización con F1 TE-677-0718 (disponible en <u>www.ipaf.org/resources</u>)
- Manual del operador del fabricante (disponible en <u>www.ipaf.org/es/fabricantes</u>)
- Guía IPAF de seguridad del operador (disponible en <u>www.ipaf.org/resources</u>)