



在全球范围内促进安全
有效地使用高空作业设备

严防坠落!

安全从你开始

自 IPAF 于 2012 年开始分析事故数据以来，从平台坠落一直是使用移动式升降工作平台 (MEWP) 时最常见的伤亡原因。

从 2012 年到 2022 年，在 20 个国家/地区共有 239 起从平台坠落的报告，导致 132 人死亡。IPAF 的严防坠落！安全活动确定从平台坠落的关键原因，并就如何避免相关危险提供建议。



www.ipaf.org/safe



为降低从平台坠落的风险，请始终：

周密彻底地计划 – 进行适当的 MEWP 现场调查/风险评估，为当下的任务选择正确的机器并使用训练有素的操作员、监管人员和经理。

了解您的机器 – 操作员应接受他们正在使用的机器类型的培训，并熟悉该特定型号。操作员应评估机器是否适合当下的任务和条件，以及在伸展、铰接和承载能力方面是否足够。机器相关知识包括是否应使用个人防坠落保护设备 (PFPE)，如果需要，使用何种类型以及如何安装。

注意! – 如果需要个人防坠落保护设备 (PFPE)，平台上的所有乘员必须将他们的安全绳连接到正确的锚点。确保乘客在系上安全绳时可以在平台内移动，并且除非所有乘客的安全绳均已系上，否则不要移动机器或提升平台。

有效地设置和操纵机器/平台 – 乘员永远不需要过度伸展、解开个人防坠落保护设备

资源：

- MEWP 操作员和管理人员培训 www.ipaf.org/training
- MEWPs防坠落保护指南 (H1) www.ipaf.org/resources
- 使用个人防坠落保护设备 (PFPE) 开工前交流 www.ipaf.org/toolboxtalks



www.ipaf.org

注意!

使用臂架型高空作业平台时，应穿戴配有安全绳的全身式安全带。



ST-018-0718-1-uk-1005

(PFPE)、踏上或爬上护栏，或以其他方式扩大平台的安全工作范围。确保垂直型 MEWP 在整个工作过程中处于良好的位置并根据需要重新定位，以便轻松进入即将进行的工作区域。

待在平台内并系上安全绳 – 平台的护栏是主要的防坠落措施，它定义了所使用机器的操作范围。随时待在平台内。在需要个人防坠落保护设备 (PFPE) 的地方，乘员必须佩戴它。不要在高处离开平台；仅在完成工作后机器安全降到地面时松开/退出。



IPAF 通过提前规划、培训操作员、主管和管理人员以及遵守安全工作规范，为安全有效地使用高空作业设备提供指导，并将风险降至最低。

和其他安全活动，请访问：www.ipaf.org/safe



在 www.ipaf.org/training 上查找离您最近的 IPAF 批准的培训中心，或联系 IPAF 代表 www.ipaf.org/contact