



第三方对MEWP的工作 工具箱谈话

移动式升降工作平台（MEWP）租赁公司/所有者通常会将其设备的服务和检查工作外包给第三方服务提供商。外部工作的例子可能包括：

→ 检查（例行、定期/年度、全面检查和重大检查）。

→ 重大/小型维修和服务工作。

→ 原始设备制造商（OEM）修改、召回和安全警报。

此交流工具箱提供了关于选择合适的第三方服务提供商的重要性的信息，并确保对其设备完成的任何工作符合OEM的要求，或者在某些情况下，符合有能力的专业工程师的要求。

MEWP所有者应该做什么？

MEWP 所有者应确保他们选择的任何服务提供商都是有能力和经过批准的。服务提供商应拥有有能力的服务人员来执行任何需要他们完成的工作。选择时的考虑因素可能包括：

→ 与现有的OEM批准的第三方服务提供商进行顾问。

→ 保险认证的文件证明。

→ 服务人员的资格证明。如果服务提供商正在进行全面检查，建议要求提供 IPAF 合格评估人员（CAP）许可证（仅限英国）。

→ 确认他们能够访问和理解 OEM 信息。

→ 证明对适用行业法规和标准的了解。

→ 证明在特定设备上的经验。

→ 收集行业反馈信息。

→ 定期对现有流程进行审计。

如果 MEWP 未按照 OEM 规格进行检查或维修，会有哪些风险？

如果 MEWP 未按照 OEM 规格进行检查或维修，可能会影响合规性、保修，甚至 MEWP 的安全性。示例包括：

→ 关键安全部件的故障，例如承重部件。

→ 由于安装程序不正确而导致组件丢失，例如硬件或紧固程序不正确。

→ 由于维护不当导致设置不正确而导致的合规性丧失，可能引发结构、功能或稳定性问题。

→ 由于不兼容的非 OEM 设备而导致火灾或爆炸。

有用的参考资料

→ IPAF技术指导 - MEWP的服务、检查和维修

→ IPAF交流工具箱 - 现场安全服务MEWP

→ IPAF交流工具箱 - 车间安全服务和维修MEWP

谁需要知道？

此交流工具箱适用于所有参与MEWP服务、检查和维护的人员，包括：

→ MEWP所有者（包括MEWP租赁公司）。

→ 第三方服务提供商。

→ 增加磨损导致 MEWP 的使用寿命缩短。

服务提供商完成工作后应采取什么措施？

→ 完成的工作应根据 MEWP 所有者与服务提供商之间商定的工作范围进行检查。

→ 服务提供商应出具一份报告，详细说明已完成的工作。

→ 在将MEWP重新投入使用之前，应由MEWP所有者的合格人员进行检查。如果报告中存在任何差异，或者维修不符合标准，则不应将MEWP重新投入使用。

→ 如果MEWP因OEM召回或安全警报而完成了工作，则应将工作的记录存档，并将相关文书工作发送给OEM。

→ 服务提供商进行的详细维修应记录在MEWP的服务/检查文件中。