



International Powered
Access Federation

www.ipaf.org

INFORME DE IPAF SOBRE SALUD Y BIENESTAR

Para utilizar equipos de acceso motorizado de forma segura, los operadores deben ser capaces de leer y comprender las señales de seguridad, las etiquetas de advertencia y la información contenida en el manual de instrucciones del fabricante que se suministra con el equipo. Esto significa que es esencial que cualquier persona que utilice el equipo tenga un buen nivel de alfabetización y habilidades lingüísticas. Las empresas y las personas con responsabilidades de supervisión deben determinar las necesidades y dificultades individuales en materia de lectura o habilidades lingüísticas y proporcionar esta información de manera comprensible.

Del mismo modo, dado que el montaje y el uso de equipos de acceso motorizado pueden ser físicamente exigentes, la empresa debe determinar la idoneidad física de los operadores potenciales y cualquier riesgo específico para cada persona. Las empresas deben tener en cuenta lo siguiente, que podría requerir controles adicionales para permitir que los empleados trabajen de forma segura: alfabetización, habilidades lingüísticas, visión, audición, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, epilepsia, miedo a las alturas o vértigo, mareos o dificultad para mantener el equilibrio, discapacidad en el funcionamiento de las extremidades, dependencia del alcohol o drogas o enfermedades psiquiátricas.

Si las personas tienen problemas de alfabetización o comprensión del idioma o tienen dudas sobre su aptitud para utilizar equipos de acceso motorizado de manera segura, deben informar a su empresa. Al recibir formación en equipos de acceso motorizado, la persona debe informar a su Instructor/a o facilitador/a. Las empresas y/o instructores o facilitadores deben evaluar las capacidades de cada persona y, cuando sea pertinente, introducir las medidas adecuadas para gestionar de manera segura el uso de equipos de acceso motorizado por parte de las personas. Muchas circunstancias son comunes y, siempre que se adopten las medidas adecuadas, estas no deberían impedir el uso de equipos de acceso motorizados.